

OFÍCIO nº. 027/23

São Paulo, 14 de março de 2023

A

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

C/C: DSS / SESMT. Depto de Saúde e Segurança e, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho e DSA. Depto de Suporte Administrativo.

Assunto: Manutenção nas áreas administrativas da CET na antiga GET 3, Av. Emilia Marengo, decorrente das últimas chuvas ocorridas.

URGENTE!

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDVIÁRIOS, entidade sindical de 1º grau, com sede na Rua Jesuíno Pascoal, nº51 Vila Buarque – São Paulo/SP. CEP 01224-050, por seu Diretor de Saúde ROBSON WILLIAM LORONO, brasileiro, divorciado, sindicalista, domiciliado no endereço supramencionado, vem respeitosamente, à presença, REQUERER em face da:

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 47.902.648/0001-17, com sede na rua Barão de Itapetininga, na 18 - São Paulo - SP - CEP 01042-000, inscrita no CNAE 52.29-0/99, enquadrada no GRAU DE RISCO 3, em razão da necessidade de manutenção nas instalações prediais do complexo administrativo da CET, antiga GET 3, localizada na Av. Emília Marengo, no Carrão.

SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 – V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438

Em visita realizada pela manhã de hoje, dia 14 de março, o Vice Presidente do Sindviários ALFREDO COLLETTI, conversou com alguns trabalhadores e observou diversos problemas, além do ocorrido com as chuvas de ontem (13/03/2023) que alagaram toda área administrativa daquele local. Foi constatado que a situação é recorrente e aconteceu nas últimas semanas graças as chuvas, sendo ontem o dia que mais alagamento causou no local.

Nos foi informado que o DSA já está ciente, porém, ainda não resolvido o problema e não nos informou prazo para execução.

Em nossa visita, percebemos:

1. - Necessidade de limpeza de canos e ralos de captação e escoamento de água e limpeza das caixas de inspeção.
2. - Criar novos locais para escoamento de água, principalmente nos dois jardins centrais.
3. - Limpeza diária das folhas das árvores que tampam os ralos de escoamento.
4. Extintor de incêndio vencido.

Além disso, descobrimos que os telhados precisam de manutenção ou troca imediata, já que dentro das salas existem diversas goteiras constatamos os também que todas as árvores precisam de podas, principalmente as localizadas junto ao muro da Emília e Francisco Marengo, pois estão avançando sobre os fios e sobre a calçada e carros na rua, é preciso que se tome uma providência em relação aos aparelhos de ar condicionado, que levaram anos para serem instalados após intervenção dos diretores Alfredo Coletti, Marcos José Rodrigues e Dercio Luís Leme, inclusive com mesa redonda na GRTE, e agora observamos que os mesmos estão sob riscos de quebra, pois estão instalados diretamente no chão, alguns em locais que enchem de água a cada chuva.

Lembramos pôr fim a necessidade de verificação dos extintores de incêndio, se estão funcionais, se estão corretamente carregados e aptos a serem utilizados, no local foi visto um extintor possivelmente fora do prazo, o que deverá ser confirmado ou não e objeto de análise por parte do SESMT e avaliado se estes precisam ser recarregados ou substituídos, solicitamos ao Técnico de Segurança do Trabalho verificar, no particular, Se a **perda da carga for superior a 10%**, salvo melhor juízo, entendemos que o extintor deverá ser recarregado, visando a prevenção em casos de princípio de incêndio. No local em comento, todo complexo é feito de madeira e por este motivo solicitamos especial atenção.

O SINDVIÁRIOS irá oficializar a CIPA, o DSS e o DSA para que tomem as providências cabíveis o mais rápido possível, caso contrário tomaremos as medidas legais cabíveis, com pedido de fiscalização junto a SRTE/DRT SP.

Abaixo algumas fotos do local:

Necessidade de poda árvores



Extintor

limpeza galeria.

SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 – V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



Ar condicionado rente ao chão e exposto a possíveis alagamentos.



Caixas de inspeção e escoamento de água obstruído.

SEDE SÃO PAULO
R. Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo
CEP 01224-050
Fone: (11) 3333-8363

SUBSEDE SANTOS
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 22-24A,
Centro Empresarial Real, Conj. 52 – V. Matias
Santos - CEP 11075-000
Fone: (13) 3322-5476

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - Campinas
CEP 13031-530
Fone: (19) 3273-8438



3. Solicitamos URGENCIA no atendimento a esta solicitação, evitando-se futura demanda JUDICIAL para a solução dos problemas apresentados.

Atenciosamente,

Robson William Lorono
Diretor de Saúde
Membro Titular do Conselho
Estadual de Saúde - Gestão 2023/25.
ORIGINAL ASSINADO