

CE GRN 0083/23

São Paulo, 03 de julho de 2023

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO,
FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO- SINDIVIÁRIOS.**

Rua Jesuino Pascoal, 51 - Santa Cecília

São Paulo/SP

CEP: 01224-50

PÁTIO - BANHEIROS/VESTIÁRIOS MASCULINOS SINALIZAÇÃO

Em resposta ao ofício nº 144/23 encaminhado pelo Sindviários em 27/06/2023, informamos que foi realizada, no dia 29/06/2023, pelo Engenheiro de Segurança do DSS/GRH, vistoria no Pátio da Sinalização/SSI, para esclarecimentos dos fatos referentes aos banheiros/vestiário masculino da sinalização.

A Edificação possui área aproximada de 140 m², em alvenaria, com pé direito entre 3,00 e 4,00 metros e cobertura com laje; piso em cerâmica, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, e ventilação natural e artificial constituída por 03 (três) janelas e 03 (três) ventiladores, o que atende perfeitamente a legislação (NR-24), até mesmo no entre pico de jornadas (1,5 m² por pessoa).

Em situações anteriores percebia-se a necessidade de ajustes quanto à ventilação e exaustão no ambiente pois, o número de empregados, quando na intersecção na troca de turnos, havia, por vezes, prejuízo na deambulação.

Foi observado que a quantidade de funcionários diminuiu, ou seja, para a quantidade de empregados distribuído em turnos, o local, com suas respectivas instalações, atende perfeitamente a legislação quanto às exigências da Norma Regulamentadora 24 - Condições de Higiene e Conforme no Local de Trabalho.


LUCÉLIA LODI LOPES

Gerente de GRH

C.E. GRA, GSI


NS/AB